

## INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2023

<b>ZONA:</b> 17 - LA SABANA	
<b>No. DE ALBERGUE:</b> 68	<b>CALLE:</b> Jamaica
<b>NOMBRE:</b> Jardín de Niños Miguel Ángel	<b>NUMERO:</b> s/n
<b>CLAVE ESCOLAR:</b> 12DJN0388C	<b>COLONIA:</b> 5 de Mayo
<b>DIRECTOR:</b> Profra. Blanca Nery Cervantes Bravo	<b>TEL. DIR.:</b> 7441239482
<b>RESPONSABLE:</b> Javier Fernandez Villalba (conserje)	<b>TEL. RESP.:</b> 74 42 62 17 91

**DIMENSIONES:**

<b>ESTADO FISICO:</b> BUENO			
<b>ELEVACION:</b> 106 Mts	<b>COORD. N.</b> 16°52'10.94"	<b>W.</b> 99°49'15.65"	
<b>No. AULAS:</b> 7	<b>CAPACIDAD:</b> 90 PERSONAS		
<b>LETRERO:</b> no	<b>SEÑALIZACION:</b> no		
<b>SUP. TERRENO:</b> 900 M <sup>2</sup>	<b>SUP. CONSTRUCC:</b> 343 M <sup>2</sup>		
<b>TIPO CONSTRUCCION:</b> Concreto Reforzado			

**OBSERVACIONES :** Filtración en losa de 3-A y B, una bodega localizada junto al cubo de escaleras se encuentra fracturada y con riesgo de colapso sus paredes, actualmente no se encuentra en eso pero requiere su demolición. Solicitan capacitación para simulacros y señalética.

**CROQUIS :**

**INSTALACIONES:**

<b>INST. ELECTRICA :</b> si	<b>WC HOMBRES</b> 2	<b>CAPACIDAD CISTERNA:</b> 4 M <sup>3</sup>
<b>INST. HIDRAULICA :</b> si	<b>WC MUJERES</b> 4	<b>CAP. TINACO :</b> 2 de 1100 Lts.
<b>INST. SANITARIA:</b> si	<b>LAVABOS</b> 2	
	<b>MINGITORIOS</b> 1	

**OBSERVACIONES :**

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO**

JAVIER APARICIO GARCIA

VERIFICADOR

FECHA:

05/04/2023