

## INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2024

<b>ZONA:</b>	17 - LA SABANA		
<b>No. DE ALBERGUE:</b>	19	<b>CALLE:</b>	Allende esq. cerrada de Allende
<b>NOMBRE:</b>	Jardin de Niños Vasco de Quiroga	<b>NUMERO:</b>	s/n
<b>CLAVE ESCOLAR:</b>	12DJN0386E	<b>COLONIA:</b>	Martires de Cuilapa
<b>DIRECTOR:</b>	Profra. Magali Laurel Vargas	<b>TEL. DIR.:</b>	74 41 76 22 26
<b>RESPONSABLE:</b>	Ernesto Baranda Zepina (asistente de servicio)	<b>TEL. RESP.:</b>	7443093024

### DIMENSIONES:

<b>ESTADO FISICO:</b>	BUENO		
<b>ELEVACION:</b>	45 Mts	<b>COORD. N.</b>	16°52'46.32" W. 99°49'22.18"
<b>No. AULAS:</b>	5	<b>CAPACIDAD:</b>	80 PERSONAS
<b>LETRERO:</b>	no	<b>SEÑALIZACION:</b>	no
<b>SUP. TERRENO</b>	800 M <sup>2</sup>	<b>SUP. CONSTRUCC:</b>	750 M <sup>2</sup>
<b>TIPO CONSTRUCCION:</b>	Concreto Reforzado		

**OBSERVACIONES:** Desprendimiento de concreto con exposición del acero de refuerzo con alto grado de corrosión en la base de una columna en aula de 2°A, requiere la construcción de un dado de concreto para protegerla y evitar siga deteriorándose (no representa riesgo alguno). El aula de 3° B presenta problemas de filtración, la mufa presenta deterioro a consecuencia de los embates del huracán OTIS, requiere cambio de mufa completa.

### CROQUIS:



### INSTALACIONES:

<b>INST. ELECTRICA:</b>	si	<b>WC HOMBRES</b>	2	<b>CAPACIDAD CISTERNA:</b>	M <sup>3</sup>
<b>INST. HIDRAULICA:</b>	si	<b>WC MUJERES</b>	4	<b>CAP. TINACO:</b>	2 de 1100 Lts.
<b>INST. SANITARIA:</b>	si	<b>LAVABOS</b>	5		
		<b>MINGITORIOS</b>	2		

**OBSERVACIONES:** Cuentan con inodoros chicos para niños, solo un escusado de adultos para hombre y uno para mujer. Solicitan apoyo de CAPAMA para el desazolve de dos pozos de visita localizados en la calle colindante con el plantel

### NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO

JAVIER APARICIO GARCIA

FECHA:

19/04/2024

VERIFICADOR