

INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES 2025


| | | | |
|-----------------|--|-------------|---|
| ZONA: | 12 - ZAPATA | | |
| No. DE REFUGIO: | 21 | CALLE: | Juan R. Escudero |
| NOMBRE: | Esc. Sec. David Alfaro Siqueiros | NUMERO: | s/n |
| CLAVE ESCOLAR: | 12DES0175K | COLONIA: | Ampliación La Venta |
| DIRECTOR: | Dr. Florencio Escobar Ozuna (Intendente) Adonai Cortez Tizapa, Martin Bailon Olea (contralor), Prof. Iván Rafael Morales | TEL. DIR.: | 7443832893 |
| RESPONSABLE: | Castellano | TEL. RESP.: | Adonai 7443778920, 74 41 99 59 30 (Martín), Prof. Iván Rafael 7444377253 |

DIMENSIONES:

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| ESTADO FISICO: | BUENO | | |
| ELEVACION: | 36 | Mts | COORD. N. 16°54'36.05" |
| No. AULAS: | 24 | | W. 99°48'55.51" |
| LETRERO: | no | | CAPACIDAD OPER.: 288 PERSONAS |
| SUP. TERRENO | 10.000 | M ² | CAP.MÁXIMA: 600 PERSONAS |
| TIPO CONSTRUCCION: | Concreto Reforzado | | |
| SUP. CONSTRUCC: | 4000 M ² | | |

OBSERVACIONES: Muro divisorio de baño en área administrativa presenta problemas de inestabilidad y alto riesgo de colapso, se recomienda su demolición y reconstrucción (actualmente se encuentra inhabilitada esta área). El edificio de 3º grado requiere impermeabilización. Los edificios 1 y 2 se encuentran considerados para refugio temporal.

CROQUIS:



INSTALACIONES:

| | | | | | | |
|-------------------|----|-------------|---|---------------------|-----------|----------------|
| INST. ELECTRICA: | si | WC HOMBRES | 4 | CAPACIDAD CISTERNA: | 150 | M ³ |
| INST. HIDRAULICA: | si | WC MUJERES | 4 | CAP. TINACO: | 3 de 1100 | Lts. |
| INST. SANITARIA: | si | LAVABOS | 1 | | | |
| | | MINGITORIOS | 1 | | | |

OBSERVACIONES: Cuentan con 3 cisternas 1 de 150m³, 1 de 30m³ y 1 de 12m³

