

## INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES 2025

<b>ZONA:</b>	18 - EL COLOSO		
<b>No. DE REFUGIO:</b>	27	<b>CALLE:</b>	Prolongacion Av. Las Torres
<b>NOMBRE:</b>	Esc. Prim. Urbana Artículo 123	<b>NUMERO:</b>	s/n
<b>CLAVE ESCOLAR:</b>	12DPR5784A	<b>COLONIA:</b>	El Coloso
<b>DIRECTOR:</b>	Prof. Martín Jhanel Analla de la O	<b>TEL. DIR.:</b>	7811043547
<b>RESPONSABLE:</b>	Felipe de Jesús Trujillo Hernández	<b>TEL. RESP.:</b>	7441716076

### DIMENSIONES:

<b>ESTADO FISICO:</b>	BUENO		
<b>ELEVACION:</b>	32	Mts	<b>COORD. N.</b> 16°51'13.95"
<b>No. AULAS:</b>	9		<b>W.</b> 99°44'46.46"
<b>LETRERO:</b>	no		<b>CAPACIDAD OPER.:</b> 120 PERSONAS
<b>SUP. TERRENO</b>	3.000	M²	<b>CAP. MAXIMA:</b> 500 PERSONAS
			<b>SUP. CONSTRUCC:</b> 2600 M²

**TIPO CONSTRUCCION:** Concreto Reforzado

### OBSERVACIONES:

Requiere la rehabilitación de la instalación hidrosanitaria por el crecimiento de las raíces que obstruyen la tubería provocando el vertimiento de aguas negras dentro del plantel. El colapso de una barda perimetral colindante con predio de CAPAMA en una sección de 15ml aprox x 2.5 de altura a consecuencia de la caída de árboles tras el paso del huracán OTIS. El resto de la barda perimetral presenta fisuras en elementos estructurales sin problemas de inestabilidad.

### CROQUIS:



### INSTALACIONES:

<b>INST. ELECTRICA:</b>	si	<b>WC HOMBRES</b>	8	<b>CAPACIDAD CISTERNA:</b>	10	M³
<b>INST. HIDRAULICA:</b>	si	<b>WC MUJERES</b>	8	<b>CAP. TINACO:</b>	2 de 1100	Lts.
<b>INST. SANITARIA:</b>	si	<b>LAVABOS</b>	6			
		<b>MINGITORIOS</b>	4			

### OBSERVACIONES:

Fisuras en la cisterna localizada en la parte alta de la escuela siendo funcional en un 70% de su capacidad.