

## INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES 2025

<b>ZONA:</b>	10 - 20 DE NOVIEMBRE		
<b>No. DE REFUGIO:</b>	17	<b>CALLE:</b>	Eje Central y Vicente Guerrero
<b>NOMBRE:</b>	Unidad Deportiva Jorge Campos	<b>NUMERO:</b>	s/n
<b>CLAVE ESCOLAR:</b>		<b>COLONIA:</b>	Renacimiento
<b>DIRECTOR:</b>	Lic. Adolfo Vargas Hernández	<b>TEL. DIR.:</b>	7442678893
<b>RESPONSABLE:</b>	Lic. Manolo Vargas Bernal	<b>TEL. RESP.:</b>	7446724082

### DIMENSIONES:

<b>ESTADO FISICO:</b>	<b>REGULAR</b>		
<b>ELEVACION:</b>	22	Mts	<b>COORD. N.</b> 16°53'27.25" <b>W.</b> 99°49'26.25"
<b>No. AULAS:</b>	2	<b>CAPACIDAD OPER.:</b>	900 PERSONAS
<b>LETRERO:</b>	no	<b>SCAP. MÁXIMA:</b>	1,200 PERSONAS
<b>SUP. TERRENO</b>	30.000	M²	<b>SUP. CONSTRUCC:</b> 500 M²

**TIPO CONSTRUCCION:** Concreto Reforzado

### OBSERVACIONES:

La cancha de futbol puede ser utilizada como helipuerto. Solicitan apoyo con tinacos ya que los que tienen son insuficientes para almacenar agua y abastecer las instalaciones. En el área de gimnasio destinada a refugio temporal se observó que se volaron unas láminas del techo de estructura metálica, es necesario la reposición de las láminas faltantes.

### CROQUIS:



### INSTALACIONES:

<b>INST. ELECTRICA:</b>	si	<b>WC HOMBRES</b>	5	<b>CAPACIDAD CISTERNA:</b>	pozo artesano	M³
<b>INST. HIDRAULICA:</b>	si	<b>WC MUJERES</b>	9	<b>CAP. TINACO:</b>		Lts.
<b>INST. SANITARIA:</b>	si	<b>LAVABOS</b>	13			
		<b>MINGITORIOS</b>	1			

### OBSERVACIONES:

