

**Fuente de financiamiento** Ramo 28 - Gasto Corriente  
**Nombre del responsable del area** Lic. José Luis Gonzáles de la Vega Otero  
**Nombre del Programa** Infraestructura turística  
**Unidad Responsables** Dirección General  
**Objetivo General** 2.4. Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama económica y aprovechar su potencial

INDICADORES DE RESULTADOS											LINEA BASE		PARAMETROS						
CONCEPTO	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADORE	DEFINICION DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	TPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR	ÁMBITO DE CONTROL	VALOR	AÑO	Ejercicio Fiscal			ACEPTABLE	CON RIESGO	CRITICO	
													Metas Porg. Ejerc. 2021	Metas Alcanzadas Ene-Dic 2021	% de cumplimiento	DE 80% A 100%	DE 60% A 79%	DE 0% A 59%	
ACTIVIDADES	1.1	Crecimiento de la inversion inmobiliaria.	% de nuevos desarrollos inmobiliarios.	Se mediran los desarrollos turisticos de nueva creacion en las zonas con potencial de desarrollo.	(numero de desarrollos inmobiliarios iniciados/numero de desarrollos proyectados)*100=	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Resultado o impacto	1.0	2020	9.00	9.00	100%	Acceptable		
	2.1	Suministro de banderas según programa.	% de variacion de banderas colocadas en la vialidad por periodos vacacionales	Medicion del porcentaje de banderas que se suministran y colocan en la zona diamante.	(numero de banderas dañadas/numero de banderas totales colocadas)*100=	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Resultado o impacto	1.0	2020	360.00	360.00	100%	Acceptable		
	3.1	Bloqueo de descargas sanitarias de aguas negras al colector pluvial	% de variacion de descargas sanitarias bloqueadas al colector pluvial.	Conocer el numero de descargas clandestinas y quienes las provocan	(numero de descargas bloqueadas/numero de descargas detectadas)*100=	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Resultado o impacto	1.0	2020	360.00	360.00	100%	Acceptable		
	4.1	Las afectaciones al pavimento por las ampliaciones de servicios digitales son reparadas por el organismo	% de variacion de pavimentos en vialidades reparados por afectaciones.	Conocer la cantidad de pavimentos afectados y el motivo de su afectacion.	(longitud de pavimentos reparados/longitud de pavimentos dañados)*100=	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Resultado o impacto	1.0	2020	16.70	16.70	100%	Acceptable		
	4.2	Las afectaciones a las guarniciones por ampliacion de servicios al comercio son reparadas por el organismo.	% de variacion de guarniciones reparadas en vialidades por afectaciones.	Determinar las afectaciones a la guarniciones y los motivos de sus afectaciones.	(longitud de guarniciones reparadas 2021/longitud de guarniciones dañadas 2021)*100=	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Resultado o impacto	1.0	2020	16.70	16.70	100%	Acceptable		
	4.3	Suministro de rejillas pluviales.	% de sustitucion de rejillas metalicas cambiadas en las vialidades de la zona.	determinar las rejillas afectadas por el transito pesado y hacer el reforzamiento adecuado para el mejoramiento de las mismas.	(rejillas metalicas Sustituidas/rejillas metalicas totales)*100=	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Resultado o impacto	1.0	2020	360.00	360.00	100%	Acceptable		

Elaboró  
 Juan Manuel Zuñiga Medorio.  
 Supervisor de Obra.

Revisó  
 Ing. Carlos Cueva González  
 Director de Proyectos y Desarrollo Urbano

Autorizó  
 Lic. José Luis González de la Vega Otero  
 Director General de Protur

