

INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2023

ZONA:	18 - EL COLOSO		
No. DE ALBERGUE:	70	CALLE:	Prolongacion Av. Las Torres
NOMBRE:	Esc. Prim. Urbana Articulo 123	NUMERO:	s/n
CLAVE ESCOLAR:	12DPR5784A	COLONIA:	El Coloso
DIRECTOR:	Martín Jhanel Analla de la O	TEL. DIR.:	7811043547
RESPONSABLE:	Felipe de Jesús Trujillo Hernández	TEL. RESP.:	7441716076

DIMENSIONES:

ESTADO FISICO:	<u>BUENO</u>		
ELEVACION:	32 Mts	COORD. N.	16°51'13.95" W 99°44'46.46"
No. AULAS:	9	CAPACIDAD:	120 PERSONAS
LETRERO:	si	SEÑALIZACION:	no
SUP. TERRENO	3000 M ²	SUP. CONSTRUCC:	2600 M ²
TIPO CONSTRUCCION:	Concreto Reforzado		

OBSERVACIONES : Las aulas de 3°A y 3°B presenta fisuras en elementos estructurales, así mismo traveses de losa tapa en cubo de escaleras en edificio de 6° grado los cuales requieren una revisión por un Perito en Estructuras, requiere la reahabilitación de los baños por el crecimiento de las raíces que obstruyen la tubería.

CROQUIS :



INSTALACIONES:

INST. ELECTRICA :	<u>si</u>	WC HOMBRES	<u>8</u>	CAPACIDAD CISTERNA:	<u>8</u> M ³
INST. HIDRAULICA :	<u>si</u>	WC MUJERES	<u>8</u>	CAP. TINACO :	<u>2 de 1100</u> Lts.
INST. SANITARIA:	<u>si</u>	LAVABOS	<u>6</u>		
		MINGITORIOS	<u>4</u>		

OBSERVACIONES : Una barda perimetral con fisuras en el aplanado sin que presente problemas de inestabilidad ni desplome, NO representa riesgo.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO

JAVIER APARICIO GARCIA

FECHA:

07/04/2023

VERIFICADOR