

**SEMAR****SEDENA**SECRETARÍA DE
SALUD
DEL ESTADO DE
GUERRERO**CGPCyB**COMITÉ MUNICIPAL ESPECIALIZADO DE
PROTECCIÓN CIVIL - GUERRERO
ACAPULCO**INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES
LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO
2023**

ZONA:	19 - LLANO LARGO	CALLE:	Calamar
No. DE ALBERGUE:	74	NUMERO:	s/n
NOMBRE:	Esc. Prim. Venustiano Carranza T.M.	COLONIA:	Fracc. Miramar
CLAVE ESCOLAR:	12DPR4301V	TEL. DIR.:	7441587596
DIRECTOR:	Jose Antonio Nuñez Dominguez	TEL. RESP.:	
RESPONSABLE:			

DIMENSIONES:			
ESTADO FISICO:	<u>BUENO</u>	COORD. N.	<u>16°48'35.70"</u> W. <u>99°49'20.70"</u>
ELEVACION:	<u>35</u> Mts	CAPACIDAD:	<u>60</u> PERSONAS
No. AULAS:	<u>7</u>	SEÑALIZACION:	<u>no</u>
LETRERO:	<u>si</u>	SUP. CONSTRUCC:	<u>1698</u> M ²
SUP. TERRENO	<u>2679</u> M ²		
TIPO CONSTRUCCION:	Concreto Reforzado		
OBSERVACIONES :	Se observó una canaleta con fachada de trabe la cual presenta fisuras en la junta con la losa en área de la Dirección, no presenta riesgo. En pasillo de 2° y 4° un muro de block se encuentra fracturado y requiere su demolición y reconstrucción.		

CROQUIS :

INSTALACIONES:			
INST. ELECTRICA :	<u>si</u>	WC HOMBRES	<u>5</u>
INST. HIDRAULICA :	<u>si</u>	WC MUJERES	<u>6</u>
INST. SANITARIA:	<u>si</u>	LAVABOS	<u>6</u>
		MINGITORIOS	<u>1</u>
		CAPACIDAD CISTERNA:	<u>6</u> M ³
		CAP. TINACO :	<u>1 de 500 y 2 de 750</u> Lts

OBSERVACIONES :**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO**

JAVIER APARICIO GARCIA

VERIFICADOR

FECHA: 07/04/2023