



**SEMAR**  
SECRETARÍA DE MARINA



**SEDENA**  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL



SECRETARÍA DE  
**SALUD**  
DEL ESTADO DE  
GUERRERO



**CGPCyB**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  
ACAPULCO

**INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES  
LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO  
2023**

<b>ZONA:</b>	6 - JUAN ALVAREZ		
No. DE ALBERGUE:	18	CALLE:	Francisco I. Madero Esq. Reforma
NOMBRE:	Esc. Sec. N° 2 Jesus Mastache Roman	NUMERO:	s/n
CLAVE ESCOLAR:	12DES0026C	COLONIA:	Morelos
DIRECTOR:	Ramón Arturo Ávila Sánchez	TEL. DIR.:	Esc. 485 96 50, cel 7444497035
RESPONSABLE:	Sub-Dir. Gloria Zamora Ramírez	TEL. RESP.:	7441665019

**DIMENSIONES:**

ESTADO FISICO:	<b>BUENO</b>		
ELEVACION:	142 Mts	COORD. N.	16°52'31.85" W. 99°54'21.25"
No. AULAS:	22	CAPACIDAD:	400 PERSONAS
LETRERO:	si	SEÑALIZACION:	si
SUP. TERRENO	11000 M <sup>2</sup>	SUP. CONSTRUCC:	8000 M <sup>2</sup>
TIPO CONSTRUCCION:	Concreto reforzado		

**OBSERVACIONES :** Hay vigilancia las 24 hrs. El taller de industria del vestido se encuentra dictaminado como ALTO RIESGO ya que presenta grietas a consecuencia del crecimiento de raíces de un árbol de amate. Actualmente se encuentra fuera de servicio. Fractura en una sección de gradas en área de cancha sin mayor riesgo.

**CROQUIS :**



**INSTALACIONES:**

INST. ELECTRICA :	si	WC HOMBRES	6	CAPACIDAD CISTERNA:	6 M <sup>3</sup>
INST. HIDRAULICA :	si	WC MUJERES	6	CAP. TINACO :	2 de 1100 Lts.
INST. SANITARIA:	si	LAVABOS	6		
		MINGITORIOS	3		

**OBSERVACIONES :**

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO**

JAVIER APARICIO GARCIA

FECHA:

24/03/2023

VERIFICADOR