

INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2023

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| ZONA: | 12 - ZAPATA | | |
| No. DE ALBERGUE: | 60 | CALLE: | Pino Suárez |
| NOMBRE: | Jardín de Niños "Pensador Mexicano" | NUMERO: | 4 |
| CLAVE ESCOLAR: | 12DJN0725N | COLONIA: | Barrio Nuevo La Venta |
| DIRECTOR: | Ma Bertha Ramírez Evaristo | TEL. DIR.: | 74 4157 29 94 |
| RESPONSABLE: | Mirella Juárez Martínez | TEL. RESP.: | 7442354514 |

DIMENSIONES:

| | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| ESTADO FISICO: | <u>BUENO</u> | | |
| ELEVACION: | 25 Mts | COORD. N. | 16°54'45.51" W. 99°48'07.35" |
| No. AULAS: | 6 | CAPACIDAD: | 100 PERSONAS |
| LETRERO: | no | SEÑALIZACION: | no |
| SUP. TERRENO | 600 M ² | SUP. CONSTRUCC: | 400 M ² |
| TIPO CONSTRUCCION: | Concreto Reforzado | | |

OBSERVACIONES : Filtración en aula de 2ºA, fisuras en paredes y juntas en área de baños de hombres y mujeres, fisuras en muros divisorios en aulas y juntas constructivas sin que presente riesgo para la estabilidad del edificio, barda perimetral colindante con un andador la cual presenta deterioro por falta de mantenimiento.

CROQUIS :



INSTALACIONES:

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| INST. ELECTRICA : | <u>si</u> | WC HOMBRES | <u>2</u> | CAPACIDAD CISTERNA: | <u>4</u> M ³ |
| INST. HIDRAULICA : | <u>si</u> | WC MUJERES | <u>4</u> | CAP. TINACO : | <u>1 de 1100</u> Lts. |
| INST. SANITARIA: | <u>si</u> | LAVABOS | <u>4</u> | | |
| | | MINGITORIOS | <u>2</u> | | |

OBSERVACIONES :

| | |
|---|---------------------------------|
| NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO | |
| <u>JAVIER APARICIO GARCIA</u> VERIFICADOR | FECHA: <u>04/04/2023</u> |