

INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2024

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ZONA: | 14 - COSTA AZUL | | |
| No. DE ALBERGUE: | 14 | CALLE: | Hilario Malpica |
| NOMBRE: | Esc. Prim. Maria Orozco de Marrón | NUMERO: | s/n |
| CLAVE ESCOLAR: | 12DPR2978U | COLONIA: | Costa Azul |
| DIRECTOR: | Profr. Atanacio Carbajal Domínguez | TEL. DIR.: | (escuela) 7446885753 y 74 41 76 77 02 |
| RESPONSABLE: | Sra. Alexis Albitzer Sánchez, | TEL. RESP.: | (Alexis) 74 71 50 66 29 |

DIMENSIONES:

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|
| ESTADO FISICO: | BUENO | | |
| ELEVACION: | 35 Mts | COORD. N. | 16°51'17.76" W. 99°50'45.06" |
| No. AULAS: | 18 | CAPACIDAD: | 200 PERSONAS |
| LETRERO: | no | SEÑALIZACION: | no |
| SUP. TERRENO | 1.000 M ² | SUP. CONSTRUCC: | 800 M ² |
| TIPO CONSTRUCCION: | Concreto Reforzado | | |
| OBSERVACIONES: | El reforzamiento estructural de la barda perimetral de la escuela. Sra. Magdalena Sierra Villavicencio 74 41 65 44 23 (comité de padres de familia). | | |

CROQUIS:



INSTALACIONES:

| | | | | | |
|--------------------------|----|--------------------|---|----------------------------|-------------------|
| INST. ELECTRICA: | si | WC HOMBRES | 5 | CAPACIDAD CISTERNA: | 10 M ³ |
| INST. HIDRAULICA: | si | WC MUJERES | 5 | CAP. TINACO: | 4 de 1100 Lts. |
| INST. SANITARIA: | si | LAVABOS | 7 | | |
| | | MINGITORIOS | 4 | | |

OBSERVACIONES: No cuentan con barda perimetral trasera.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO

JAVIER APARICIO GARCIA

VERIFICADOR

FECHA:

17/04/2024