

## INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES LOCALIZADOS EN ACAPULCO, GUERRERO 2024

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ZONA:</b> 6 - JUAN ALVAREZ |                                     |
| No. DE ALBERGUE:              | 7                                   |
| NOMBRE:                       | Esc. Sec. N° 2 Jesus Mastache Roman |
| CLAVE ESCOLAR:                | 12DES0026C                          |
| DIRECTOR:                     | Ramón Arturo Ávila Sánchez          |
| RESPONSABLE:                  | Sub-Dir. Gloria Zamora Ramírez      |
| CALLE:                        | Francisco I. Madero Esq. Reforma    |
| NUMERO:                       | s/n                                 |
| COLONIA:                      | Morelos                             |
| TEL. DIR.:                    | Esc. 485 96 50, cel 7444497035      |
| TEL. RESP.:                   | 7441665019                          |

**DIMENSIONES:**

|                    |   |                |                         |
|--------------------|---|----------------|-------------------------|
| ESTADO FISICO:     | <b>BUENO</b>  |                |                         |
| ELEVACION:         | 142   | Mts            | COORD. N. 16°52'31.85"  |
| No. AULAS:         | 22  |                | W. 99°54'21.25"         |
| LETRERO:           | si  |                | CAPACIDAD: 400 PERSONAS |
| SUP. TERRENO       | 11.000  | M <sup>2</sup> | SEÑALIZACION: si        |
| TIPO CONSTRUCCION: | Concreto reforzado  |                |                         |
| OBSERVACIONES:     | Fractura en una sección de gradas en área de cancha sin mayor riesgo. Solicitan apoyo para la tala y retiro de un tronco de árbol caído en parte superior del área de cancha. |                |                         |

**CROQUIS:**



**INSTALACIONES:**

|                   |    |             |   |                     |           |                |
|-------------------|----|-------------|---|---------------------|-----------|----------------|
| INST. ELECTRICA:  | si | WC HOMBRES  | 6 | CAPACIDAD CISTERNA: | 6         | M <sup>3</sup> |
| INST. HIDRAULICA: | si | WC MUJERES  | 6 | CAP. TINACO:        | 2 de 1100 | Lts.           |
| INST. SANITARIA:  | si | LAVABOS     | 6 |                     |           |                |
|                   |    | MINGITORIOS | 3 |                     |           |                |

**OBSERVACIONES:** Solicitan apoyo para el desazolve del drenaje en área administrativa por parte de CAPAMA.

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LLENADO DE ESTE FORMATO**

JAVIER APARICIO GARCIA

FECHA: 16/04/2024

VERIFICADOR