



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL**
DEL ESTADO DE GUERRERO

Leído por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Convenio por duplicado, al calce y al margen, como constancia de su aceptación, en la ciudad de Chipancingo de los Brava del dos mil 25 Guerrero a los 10 días del mes de Abr.



C. DR. ROBERTO ARROYO MATUS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
MUNICIPAL

Coordinación General de
Seguridad

[Firma manuscrita]

C. _____



Cómisaria M. M.

MAZATLÁN

[Firma manuscrita]
del Sr. Carlos

TESTIGO





REFUGIO TEMPORAL REGIÓN:

Centro

FECHA:

10/04/25

FOLIO:

FICHA DESCRIPTIVA PARA REFUGIOS TEMPORALES

CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

RAZÓN SOCIAL	Comisaria de mazatlan
Domicilio:	Calle Principal Cuauhtemoc Bar
Colonia:	Barrio San Isidro
Teléfono:	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Anel Sinahi Castro Santos.
Domicilio:	
Teléfono:	7475292417
Cargo:	Comisaria

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Sup. para dormitorios: m Capacidad: personas

Tipo de Techo	<input type="checkbox"/> Bóveda	<input checked="" type="checkbox"/> Colado	<input type="checkbox"/> Teja	<input type="checkbox"/> Lámina
Tipo de Estructura	<input checked="" type="checkbox"/> Castillo	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Madera	<input type="checkbox"/> Otros
Tipo de Piso	<input checked="" type="checkbox"/> Mosaico	<input type="checkbox"/> Cemento	<input type="checkbox"/> Tierra	<input type="checkbox"/> Otros

SERVICIOS

	SI	NO		mts.	m ²
Agua potable		<input checked="" type="checkbox"/>	cisterna	1	
Miñitorios	<input checked="" type="checkbox"/>		cantidad		
Escusados	<input checked="" type="checkbox"/>		cantidad	2	(H). (M).
Lavamanos	<input checked="" type="checkbox"/>		cantidad	2	(H). (M).
Regaderas		<input checked="" type="checkbox"/>	cantidad		(H). (M).
Electricidad	<input checked="" type="checkbox"/>		Voltaje	110 (<input checked="" type="checkbox"/>)	220 () 360 ()

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Latitud Norte L.N.	17.4348732
Longitud Oeste L.O.	-99.4658292
Altura sobre el nivel del mar	msl.

INSTALACIONES	SI	NO		
Lavaderos	<input checked="" type="checkbox"/>		Cantidad	
Almacén		<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	1 m ²
Oficinas	<input checked="" type="checkbox"/>		Cantidad	
Área de recreación		<input checked="" type="checkbox"/>	Superficie	2 m ²
Estacionamiento		<input checked="" type="checkbox"/>	Superficie	m ²
Sup. Inmueble:		mts.	Superficie Total	234 m ²

ACTIVIDAD	SI	NO
Atención Médica		<input checked="" type="checkbox"/>
Atención Psicológica		<input checked="" type="checkbox"/>
Sala de Hidratación		<input checked="" type="checkbox"/>
Almacén de Medicamentos		<input checked="" type="checkbox"/>
Almacén de material de curación		<input checked="" type="checkbox"/>
Almacén víveres		<input checked="" type="checkbox"/>

REFUGIO PARA ANIMALES

ANIMALES DE COMPAÑÍA	SI	NO
	<input checked="" type="checkbox"/>	
M2		
ANIMALES DE GRANJA	SI	NO
	<input checked="" type="checkbox"/>	
M2		

OBSERVACIÓN:

APTO. () SI () NO

REVISO: _____





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



SECRETARÍA DE
**GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL**
DEL ESTADO DE GUERRERO

FORMATO DE EVALUACIÓN

FECHA:

Riesgo Estructural

10/04/25

DIRECCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PREVENTIVOS

Elementos a evaluar	Ninguno	Aceptable	Intermedio	Alto	Observaciones
Hundimiento del edificio	X				
Inclinación de inmueble	X				
Inclinación de algún piso	X				
Grietas en el suelo	X				
Daños en columnas	X				
Daños en vigas	X				
Daños en muros de carga	X				
Daños en trabes	X				
Daños marcos	X				
Otros	X				

Riesgo No Estructural

Elementos a evaluar	Ninguno	Aceptable	Intermedio	Alto	Observaciones
Objetos que pueden volcarse, caerse y deslizarse					
Ventanas de vidrio					
Lámparas					
Pantallas	X				
Plafones	X				
Elementos que pueden deslizarse	X				
Condiciones de instalaciones eléctricas		X			
Condiciones de instalaciones de gas	X				
Condiciones de instalaciones sanitarias		X			
Otros					

Condiciones Físicas	Sumo	Parcial	No
Pintura, aplacado, cerdos	X		X
Vidrios, aluminio, vitales, etc.	X		X
Mobiliario: mesas, banquetas, sillas	X		X
Puertas, cancelas, separaciones			X

Elementos a evaluar	Riesgo Circundante (nivel de riesgo)				Observaciones
	Ninguno	Aceptable	Intermedio	Alto	
Torres y cables de alta tensión	X				
Postes de energía eléctrica	X				
Transformadores	X				
Arboles y/o postes grandes		X			
Calles con mucha circulación		X			
Construcciones vecinas dañadas	X				
Depósitos o almacenes con sust. tóxicos, inflamables o explosivos	X				
Terminales aéreas o terrestres	X				
Barda con altura superior a 3.2 m	X				
Barda con distancia entre castillo mayor a 4 m en caso de exceder 10 m de long.	X				
Otros					

