

INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES 2025

| | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------------------------------|
| ZONA: | 18 - EL COLOSO | | |
| No. DE REFUGIO: | 28 | CALLE: | Av. Las Torres Circuito Nororient |
| NOMBRE: | Esc. Prim. Fed. Francisco Figueroa Mata | NUMERO: | 30 |
| CLAVE ESCOLAR: | 12DPR5888W | COLONIA: | El Coloso |
| DIRECTOR: | Prof. Jonathan Bautista López | TEL. DIR.: | 7441246298 |
| RESPONSABLE: | Pdte. Comité padres de familia Ulises González Román | TEL. RESP.: | 7442290208 |

DIMENSIONES:

| | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| ESTADO FISICO: | BUENO | | |
| ELEVACION: | 60 Mts | COORD. N. | 16°50'55.27" W. 99°48'58.36" |
| No. AULAS: | 18 | CAPACIDAD OPER.: | 160 PERSONAS |
| LETRERO: | no | CAP. MÁXIMA: | 600 PERSONAS |
| SUP. TERRENO | 3.930 M ² | SUP. CONSTRUCC: | 1990 M ² |
| TIPO CONSTRUCCION: | Concreto Reforzado | | |

OBSERVACIONES: La escuela se encuentra en reparaciones por los daños ocasionados por el huracán OTIS. El colapso de una barda perimetral colindante con el edificio B en una sección de 35ml x 2.5mts de altura provocando un socavón al interior de la escuela afectando la cimentación de un muro de contención de mampostería colindante con el edificio B.

CROQUIS:

INSTALACIONES:

| | | | | | | |
|-------------------|----|-------------|----|---------------------|----------|----------------|
| INST. ELECTRICA: | si | WC HOMBRES | 14 | CAPACIDAD CISTERNA: | 10 | M ³ |
| INST. HIDRAULICA: | si | WC MUJERES | 14 | CAP. TINACO: | 1 de 750 | Lts. |
| INST. SANITARIA: | si | LAVABOS | 16 | | | |
| | | MINGITORIOS | 6 | | | |

OBSERVACIONES: Se nos informó que la cisterna presenta cuarteaduras lo que provoca que el agua se filtre y quede vacía, será demolida y reconstruida.

