

INVENTARIO DE REFUGIOS TEMPORALES 2026

ZONA:	20 A – PUERTO MARQUEZ		
No. DE REFUGIO:	31	CALLE:	Miramar
NOMBRE:	Esc. Sec. Tecnica 152	NUMERO:	2
CLAVE ESCOLAR:	12DSTO1525	COLONIA:	Fracc. Miramar
DIRECTOR:	Gerardo Navarrete Bataz	TEL. DIR.:	7441821944
RESPONSABLE:	Sub-Dir T.V. Omar Ríos Miranda	TEL. RESP.:	7443184929

DIMENSIONES:

ESTADO FISICO:	BUENO		
ELEVACION:	15 Mts	COORD. N.	16°48'42.98" W. 99°49'06.90"
No. AULAS:	18	CAPACIDAD OPER.:	264 PERSONAS
LETRERO:	no	CAP. MAXIMA:	500 PERSONAS
SUP. TERRENO	2.257 M ²	SUP. CONSTRUCC:	1000 M ²
TIPO CONSTRUCCION:	Concreto Reforzado		
OBSERVACIONES:	Reportan robo de material cuando fue habilitado como Refugio, faltan ventanas de salones, no tienen suministro de agua potable de CAPAMA, la compran con pipas, y bebederos no funcionan. Piden mantener el inmueble en óptimas condiciones después de ser utilizado como refugio. Piden mantener seguro el inmueble debido a daños ocasionados por los refugiados.		

CROQUIS:



INSTALACIONES:

INST. ELECTRICA:	si	WC HOMBRES	6 + 6	CAPACIDAD CISTERNA:	448 M ³
INST. HIDRAULICA:	si	WC MUJERES	6 + 6	CAP. TINACO:	Lts.
INST. SANITARIA:	fosa	LAVABOS	6		
		MINGITORIOS	6		

OBSERVACIONES:

Cuentan con un escusado para personas discapacitadas (1 de hombres y 1 de mujeres).

